



## Vorbereitung und Einstellung des pH-Wertes im Urin auf pH 7,0




## Vorbereitung des Tests



## Bestimmung der Metalle im Urin oder in einer wässrigen Lösung


### 1. Probe




### 2. Probe



### 3. Probe



### 4. Probe



### 5. Probe

