



Vorbereitung und Einstellung des pH-Wertes im Urin auf pH 7,0





Vorbereitung des Tests





Bestimmung der Metalle im Urin oder in einer wässrigen Lösung


1. Probe





2. Probe



3. Probe



4. Probe



5. Probe

